

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  
Государственное областное казённое учреждение «Государственный архив Мурманской области»**

*Наименование объекта и организации*  
**г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 35**  
*Адрес*

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	<p><b>Территория, прилегающая к зданию</b></p> <p>- Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Автостоянка и парковка</p>	<p>1.1. Отсутствие информации и навигации на объекте для МГН - указателей доступных помещений и путей движения (Все) 1.2. Отсутствие средств (кнопок) вызова персонала и неорганизованность помощи инвалидам (МГН) со стороны сотрудников (Все) 1.3. Отсутствие выделенных парковочных мест для транспорта инвалидов (Все) 1.4. Не организована помощь инвалиду при посадке в транспортное средство и высадке из него (К) 1.5. Отсутствуют бортики на путях движения инвалидов ко входу (К, О-н, С-п) 1.6. Отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на путях движения на прилегающей территории (С-п)</p>	<p>1.1. Вход и въезд на территорию оборудовать доступными для различных категорий инвалидов элементами информации об объекте. 1.2. Установить кнопку вызова персонала с устройством обратной голосовой связи (домофон). Организовать помощь персонала. 1.3. Выделить одно парковочное место для транспорта инвалидов вблизи входа и обозначить его знаками и дорожной разметкой. 1.4. Разместить информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи; организовать помощь со стороны персонала 1.5 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения</p>	<p>1.1. Разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов 1.2. Установить тактильные указатели: - на покрытии пешеходных путей на участке не менее чем за 0,8 м до объекта информации (тактильная полоса шириной 0,5- 0,6 м), в том числе перед кнопкой вызова, дверными проемами и началом лестницы 1.3. Оборудовать бортики на путях движения инвалидов ко входу</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУим Г-п - ДУим Г-ч - ДУим У - ДУим</p>	<p>К - ДУим О-н - ДУим О-в - ДЧ С-п - ДУим С-ч - ДЧ Г-п - ДУим Г-ч - ДЧ У - ДЧ</p>

2.	<p><b>Вход в здание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лестница (наружная)</li> <li>- Входная площадка (перед дверью)</li> <li>- Двери (входные)</li> <li>- Тамбур</li> </ul>	<p>2.1. Отсутствие нормативной информации об ОСИ, на информационных вывесках, отсутствует дублирование рельефными знаками (Все)</p> <p>2.2. Отсутствие дублирования лестниц пандусами или подъемными устройствами (К)</p> <p>2.3. Ненормативный перепад высот на путях движения, дверные пороги входных дверей превышают допустимую высоту (К, О-н)</p> <p>2.4. Наличие дверей, открывающихся в разных направлениях, навстречу друг другу (К)</p> <p>2.5. Не функционирует доводчик (не отрегулирован) (Все)</p> <p>2.6. Отсутствие (нарушение нормативов) поручней на лестнице (О-н, С-п, С-ч)</p> <p>2.7. Неорганизованность помощи на объекте при необходимости действий руками (О-в)</p> <p>2.8. Наличие неудобных, трудноуправляемых (круглых) ручек на дверях (О-в)</p> <p>2.9. Отсутствие контрастной маркировки препятствий, появляющихся на путях движения: пороги, ступени лестниц, прозрачное полотно двери, колонны и т.п. (С-ч)</p>	<p>2.1. Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками.</p> <p>2.2. Расширить дверные проемы входных дверей с установкой дверных полотен, соответствующих нормативным требованиям доступности,</p> <p>2.3. Установка на дверях петель одностороннего действия и специальных ручек для управления одной рукой</p> <p>2.4. Отрегулировать доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 секунд с усилием 19,5 Нм</p> <p>2.5. Разместить (нанести) контрастную маркировку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на прозрачных полотнах дверей</li> <li>- на проступь крайних ступеней лестницы (марша).</li> </ul> <p>2.6. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в контрастные (отличные от дверного полотна) цвета.</p> <p>2.7. Выровнять уровни пола тамбура.</p> <p>2.8. Организовать сопровождение инвалидов с поражением верхних конечностей и с нарушениями зрения</p>	<p>2.1. Пробрести съемный пандус или мобильный лестничный подъемник и организовать помощь со стороны персонала</p> <p>2.2. Установить непрерывные поручни с двух сторон на высоте 0,9 м. на лестнице; завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м и должны иметь не травмирующее завершение</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К – ДУ пп О-н - ДУпп О-в - ДУим С-п - ДУпп С-ч - ДУим Г-п - ДУим Г-ч - ДУим У – ДУим</p>	<p>К - ДУим О-н - ДУим О-в - ДЧ С-п - ДУим С-ч - ДЧ Г-п - ДЧ Г-ч - ДЧ У – ДЧ</p>
----	---	--	--	---	--	---	--

<p>3.</p>	<p><b>Пути движения внутри здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коридор (вестибюль, зона ожидания)</li> <li>- Дверь</li> <li>- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</li> </ul>	<p>3.1. Отсутствие (нарушение требований) информации и навигации на объекте для МГН - указателей доступных помещений и путей движения (Все)</p> <p>3.2. Неорганизованность путей эвакуации и информации для инвалидов (МГН) о чрезвычайных ситуациях и оповещения в экстренных случаях (Все)</p> <p>3.3. Отсутствие тактильной информации, выполняющей информирующую, направляющую и предупреждающую функции на путях движения внутри здания (С-п)</p> <p>3.4. Недостаточная ширина пути движения в чистоте, в т.ч. узкий коридор, проезд, дверной проем (К)</p> <p>3.5. Неорганизованность помощи на объекте при необходимости действий руками (О-в)</p> <p>3.6. На информационных вывесках, табло, схемах, обозначениях использование знаков недостаточных размеров, недостаточной контрастности, освещенности (С-ч)</p> <p>3.7. Отсутствие контрастной маркировки препятствий, появляющихся на путях движения (пороги, двери, колонны и т.п.), а также внутреннего оборудования (С-ч)</p> <p>3.8. Недостаточность зрительной информации (Г-п, Г-ч)</p> <p>3.9. Недостаточность понятной информации, информации на простом языке; трудности ориентации при неоднозначности</p>	<p>3.1. Разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов</p> <p>3.2. Разместить информацию о расположении путей эвакуации, организовать предупреждение об опасности и о чрезвычайных ситуациях с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов</p> <p>3.3 Организовать сопровождение персоналом инвалидов на креслах-колясках, с поражением верхних конечностей, с нарушением зрения</p> <p>3.4. Убрать (перенести) предметы, уменьшающие ширину пути движения</p> <p>3.5. Расположить информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, на высоте не менее 1,5 м от уровня пола; обеспечить достаточную освещенность информационных зон (временно - помощь персоналу (сопровождение) инвалидам с частичным нарушением зрения)</p> <p>3.6. Разместить зрительную информацию в объеме, обеспечивающем возможность самостоятельного получения сведений о предоставляемых услугах, о размещении и назначении функциональных помещений, о расположении путей эвакуации и т.п. для</p>	<p>3.1. Расширить дверные проемы (кабинет приема, читальный зал, санитарный узел) с установкой дверного полотна, соответствующего нормативным требованиям доступности</p> <p>3.2. Установить стенды с рельефно-графической информацией (мнемосхемы), при необходимости – с голосовым дублированием.</p> <p>3.3. Установить тактильные указатели на путях движения внутри здания на расстоянии 0,6 м, перед дверными проемами и перед поворотом коридора</p> <p>3.4. Разместить (нанести) контрастную маркировку на полотнах дверей, стойке гардероба. Дверные наличники и ручки окрасить в контрастные (отличные от дверного полотна) цвета. Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании и мебели</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУпп О-н - ДУим О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУим Г-ч - ДУим У - ДУпп</p>	<p>К - ДУим О-н - ДУим О-в ДЧ С-п - ДУим С-ч - ДЧ Г-п - ДУим Г-ч - ДЧ У - ДЧ</p>
-----------	--	--	---	--	--	--	--

		<p>информации (У)  <u>3.10. Отсутствие ограждений опасных мест: отсутствие (при необходимости) сопровождения персоналом (У)</u>  3.11. Не организован доступ на объект и место ожидания собаки-проводника (С-п)</p>	<p>инвалидов с нарушением слуха  3.7. Разместить информацию в объеме, обеспечивающем возможность самостоятельного получения сведений о предоставляемых услугах, размещении и назначении функциональных помещений, расположении путей эвакуации и т.п. - на простом ясном языке для инвалидов с нарушением умственного развития  3.8. Оградить опасные участки, обозначить места, куда доступ посетителям не предусмотрен  При необходимости обеспечить помощь персонала инвалидам с нарушением умственного развития  3.9. Организовать доступ собаки-проводника и зону ее размещения (ожидания) - при необходимости</p>				
--	--	---	---	--	--	--	--

4.	<b>Зоны целевого назначения здания</b> - Кабинетная форма обслуживания	4.1. Некомпетентность персонала по вопросам общения и оказания помощи инвалидам (Все) 4.2. Невозможность, сложность в написании текстов, подписании документов (О-в) 4.3. Не организована помощь при необходимости чтения и подписания документов, в том числе при отсутствии их копий, выполненных шрифтом Брайля (С-п, С-ч) 4.4. Неорганизованность допуска сурдо-тифлосурдопереводчика при оказании услуг (Г,С) 4.5. Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) 4.6. Наличие помех для людей, пользующихся слуховыми аппаратами, посторонних шумов, радио- и электромагнитных помех (Г-ч)	4.1. Организовать и систематически проводить инструктаж персонала (коллективный, индивидуальный) 4.2. Организовать сопровождение и помощь инвалидам на креслах-колясках, с нарушениями зрения, с поражением верхних конечностей 4.3. Организовать допуск сурдо-тифлосурдопереводчика, в зоне приема, дополнительно предусмотреть место для его размещения 4.4 Установить информацию при входе в помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	4.1. Расширить дверные проемы (кабинет приема, читальный зал) с установкой дверного полотна, соответствующего нормативным требованиям доступности 4.2. Установить индукционную систему (переносную)	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУим Г-ч - ДУим У - ДУпп	К - ДУим О-н - ДУим О-в - ДЧ С-п - ДУим С-ч - ДЧ Г-п - ДУим Г-ч - ДЧ У - ДЧ
5.	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b> - Туалетная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1 Информация о помещении размещена на дверном полотне, у дверей не предусмотрены специальные рельефные знаки (Все) 5.2. Отсутствие средств (кнопок) вызова персонала в закрытых помещениях и неорганизованность помощи инвалидам (МГН) со стороны сотрудников (Все) 5.3. Недостаточные габариты кабины в санитарно-гигиеническом помещении (К) 5.4. Недостаточность свободного пространства рядом с унитазом (К) 5.5. Отсутствие поручней рядом с унитазом (К, О-н) 5.6. Отсутствие пространства	5.1. Разместить информацию о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. 5.2. Установить кнопку вызова персонала с обустройством систем закрывания дверей, позволяющих открывать их снаружи. 5.3. Организовать сопровождение и помощь инвалидам на креслах-колясках, с поражениями конечностей с нарушениями зрения, 5.4. Установить крючки (держатели) для костылей и тростей 5.5. Оборудовать место для раздевания в гардеробной инвалидов-колясочников	5.1. Провести комплексные ремонтные работы по обустройству туалетной комнаты в соответствии с требованиями норм и правил: -оборудовать кабину: ширина - 1,65, глубина - 1,8. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу - предусмотреть свободное пространство рядом с унитазом не менее 0.75 м (для размещения коляски) со стороны откидного поручня - установить поручни с 2 сторон рядом с унитазом (со стороны свободного	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУим Г-п - ДУим Г-ч - ДУим У - ДУим	К - ДУим О-н - ДУим О-в - ДЧ С-п - ДУим С-ч - ДЧ Г-п - ДУим Г-ч - ДЧ У - ДЧ

		<p>под раковиной (К)</p> <p>5.7. Отсутствие поручней рядом с раковиной (О-н)</p> <p>5.8. Отсутствуют крючки для костылей и тростей (О-н)</p> <p>5.9. Неудобные ручки кранов (округлые) (О-н)</p> <p>5.10. Выключатели санузла расположены выше 0,8 м от уровня пола (К).</p> <p>5.11. Применяются унитазы без автоматического слива воды или без ручного кнопочного управления.</p> <p>5.12. Гардероб не приспособлен для раздевания инвалидов-колясочников: высокий уровень прилавка, отсутствие на доступной высоте вешалки в шкафу (К)</p>		<p>пространства –поручень откидной)</p> <p>- заменить раковину, установить поручни</p> <p>- установить локтевой специализированный смеситель с длинной ручкой или сенсорный, и с термостатом</p> <p>- установить выключатели санузла не выше 0,8 м от уровня пола</p> <p>- установить унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением.</p> <p>5.2. Установить мнемосхему санитарно-гигиенического помещения</p>			
6.	<p><b>Система информации на объекте</b></p> <p>- комплексность</p> <p>- единообразие и непрерывность</p> <p>- оповещение о чрезвычайных ситуациях</p>	<p>6.1. Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (Все)</p> <p>6.2. Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п)</p> <p>6.3. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч)</p> <p>6.4. Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п)</p> <p>6.5. Отсутствие информации на сайте и информационных носителях на объекте о порядке обслуживания и оказания помощи инвалидам (Все)</p> <p>6.6. На сайте архива</p>	<p>6.1. Разместить на сайте архива сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН</p> <p>6.2. Разместить информацию на сайте архива, на стендах, в памятках, выдаваемых инвалиду, об организации доступности объекта и предоставляемых услуг</p> <p>6.3. Провести работы по размещению на сайте архива автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Мурманской области (АИС ДАФ МО) для всех категорий пользователей, в том числе и инвалидов, с целью осуществления навигации по документам архивного фонда и проведения контроля исполнения запросов сотрудниками архива.</p>	<p>6.1. Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5)</p> <p>6.2. Обеспечить непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения</p> <p>6.3. Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов</p>	<p>К - ВНД</p> <p>О-н - ВНД</p> <p>О-в - ВНД</p> <p>С-п - ВНД</p> <p>С-ч - ВНД</p> <p>Г-п - ВНД</p> <p>Г-ч - ВНД</p> <p>У - ВНД</p>	<p>К - ДЧ</p> <p>О-н - ДЧ</p> <p>О-в - ДЧ</p> <p>С-п - ДЧим</p> <p>С-ч - ДЧ</p> <p>Г-п - ДЧим</p> <p>Г-ч - ДЧ</p> <p>У.- Дим</p>	<p>К - ДП</p> <p>О-н - ДП</p> <p>О-в - ДП</p> <p>С-п - ДЧ</p> <p>С-ч - ДП</p> <p>Г-п - ДЧ</p> <p>Г-ч - ДП</p> <p>У - ДП</p>
	<b>Сайт организации</b>						

		murmanarchiv.ru размещена версия для инвалидов по зрению (С -Ч), отвечающая требованиям стандарта ГОСТ Р 52872-2012					
7.	<b>Пути движения к объекту от остановки</b>	7.1. Территория не закреплена за учреждением (Все): - отсутствие информации об объекте на путях движения; - отсутствуют понижения высоты бордюрных камней в местах перепадов высоты тротуарной дорожки на пешеходном пути следования от остановки	7.1. Обращение к администрации г. Мурманска о выполнении нормативных видов работ по приспособлению для инвалидов объектов городской инфраструктуры с учётом норм и правил, в т.ч.: -размещение тактильной и визуальной информации на пути движения от остановок общественного транспорта - понижение высоты бордюрных камней для организации заездов-съездов -отремонтировать пути движения (выровнять)		К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУим О-н - ДУим О-в - ДЧ С-п - ДУим С-ч - ДЧ Г-п - ДУим Г-ч - ДЧ У - ДЧ	К - ДУим О-н - ДУим О-в - ДЧ С-п - ДУим С-ч - ДЧ Г-п - ДУим Г-ч - ДЧ У - ДЧ

\* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДУ-дистант	ДУ-дистант	ДУ-дистант	ВНД	ДУ-дистант	ДУ-дистант	ДУ-дистант	ДУ-дистант
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУим	ДУим	ДЧ	ДУим	ДЧ	ДУим	ДЧ	ДЧ
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДУим	ДУим	ДЧ	ДУим	ДЧ	ДУим	ДЧ	ДЧ